Fahrzeug - Exposé

Fahrzeug Nr.: 459720133

SKODA Octavia Combi Tour 1,9 TDI NUR HÄNDLER GEWERBE

Details

Preis 700 €

Typ	Pkw
HU	03.2028
Leistung	74 kW / 101 PS
Kilometerstand	299.999 km
Kraftstoff	Diesel
Anzahl Sitze	5
Anzahl Türen	4/5
Getriebe	Schaltgetriebe
Erstzulassung	02/2007
Hersteller Farbe	Diamant-silber Metallic

Ausstattung

- Metallic
- Zentralverriegelung
- Elektr. Wegfahrsperre
- Servolenkung
- ABS
- Elektr. Seitenspiegel
- Dachreling
- Tuner/Radio

Fahrzeugbeschreibung

Sonderausstattung:

Metallic-Lackierung

Weitere Ausstattung:

3. Bremsleuchte, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Außenspiegel Wagenfarbe, Außentemperaturanzeige, Dachreling, Drehzahlmesser, Gepäck-/Laderaumabdeckung, Gurtstraffer, Heckscheibenwischer, Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter, Karosserie: 5-türig, Kopfstützen hinten, Kopfstützen vorn, Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial), Leuchtweitenregelung, Motor 1,9 Ltr. - 74 kW TDI, Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR), Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3, Seitenairbag vorn, Seitenschutzleisten, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitz vorn rechts höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff Shadow, Stoßfänger Wagenfarbe, Türgriffe außen Wagenfarbe, Wärmeschutzverglasung getönt, Zeituhr (digital)
Vorschäden sind bei dem Fahrzeug leider nicht bekannt genauso wenig Nachlackierungen (es wurde keine Lackdicke gemessen)

Kontakt

AS Werk
Kölner Straße 198a
51702 Bergneustadt

Tel.: 02261478200
E-Mail: info@schaffhaeuser.eu

SKODA Octavia Combi Tour 1,9 TDI NUR HÄNDLER GEWERBE

Fahrzeugzustand gemäß Bilder plus weitere Mängel möglich, da keine technische und optische Begutachtung bei uns im Haus erfolgt ist und das Fahrzeug nicht auf einer Bühne hochgefahren wurdeDie Bühne auf dem Bildern war nicht betriebsbereit, da diese beim Kunden gemacht worden sind
HU / AU Bis 03/2028 mit Bericht vorliegend (nur ein Hinweis angegeben: Bremswirkung Blockiergrenze erreicht)
Fahrzeug weist sehr viele Rostflecken, Dellen, Gebrauchsspuren etc. auf. Optisch ist das Fahrzeug in keinem guten Zustand
Letzter Ölwechsel (vom Kunden selbst gemacht) wurde am 12.03.2026 bei 289779 km gemacht
02/2025 Batterie erneuert 278469 km
03/2025 Bremsscheiben hinten und Beläge hinten erneuert bei 279096 km (es gibt keine Belege dazu)
07/2025 ABS Sensor erneuert 282970 km
Fahrzeug kann nicht ohne Rücksprache besichtigt werden, da es noch beim Kunden steht.
Es ist unklar, ob das Fahrzeug ein EU Fahrzeug ist.
Bitte berücksichtigen Sie, dass weitere Mängel nicht ausgeschlossen werden können.

VERKAUF ERFOLGT IM KUNDENAUFTRAG! ES GIBT KEINERLEI GARANTIE UND GEWÄHRLEISTUNG UND ES WIRD NACHWEISLICH NUR AN HÄNDLER VERKAUFT!

Kontakt

AS Werk
Kölner Straße 198a
51702 Bergneustadt

Tel.: 02261478200
E-Mail: info@schaffhaeuser.eu

SKODA Octavia Combi Tour 1,9 TDI NUR HÄNDLER GEWERBE

Verbrauch & Umwelt

Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 5,2 l/100km
CO2-Emissionen (kombiniert): 140 g/km
CO2-Klasse: E

CO2 - Klasse kombiniert



Kontakt

AS Werk
Kölner Straße 198a
51702 Bergneustadt

Tel.: 02261478200
E-Mail: info@schaffhaeuser.eu